Forurening på Christiania

Signaturforklaring

Områder der er konstateret rene, eller hvor de øvre jordlag er udskiftet med ren jord

Områder med lettere forurening i øvre jordlag

Områder med kraftig forurening i øvre jordlag

Kun farvelagte områder er undersøgt.

Det skal bemærkes, at jorden i og ved magasindammene Den Blå Karamel & Bjørnekloen ligeledes er undersøgt. Resultaterne heraf kan ses i Voldundersøgelsen fra 2006.

Nissehuset
Undersøgelserne i den ene bolig (Fabriksområdet 74A) viser forurening med trichlorethylen, som kan påvirke indeklimaet – Embedslægen anbefaler, at der etableres tiltag til forøgelse af ventilation/luftskifte i boligen og udføres supplerende målinger. Det har ikke været muligt at opnå tilladelse fra beboerne til at foretage undersøgelser i de øvrige boliger (Fabriksområdet 74B og 74C).